

大桑村内小学校通学路安全点検対策箇所一覧〔令和3年度～令和6年度分〕

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了時期	区分
(一)上松南木曽線	大桑村大字殿 中尾平工場団地から スポーツ公園の間	右岸道路の開通により通行量が増えた。木曽川側に立つ住宅から歩道側への横断が不安。	警戒標識、路面標示等の設置	R3年度	県道 一部村道
(一)野尻(停)線	大桑村大字野尻 県道二反田川の橋	欄干が低い。	手すり等の設置検討	R5年度	県道
村道越坂線	大桑村大字須原 村営住宅越坂団地付近	道幅が狭く、法面側にガードレールが無い。	視線誘導標等の設置	R4年度	村道
村道田光線	大桑村大字長野 水沢4号橋	欄干が低く、変形している。	防護柵の設置	R5年度	村道
村道伊奈川一号線	大桑村大字長野 村営住宅須原サニーハイツ付近	住宅側から歩道側絵の横断歩道が無い。	横断補助線	R3年度	村道
村道河北一号線	大桑村大字殿 大沢2号橋付近	道幅が狭く、冬季の路面が凍結する。橋付近から大沢に降りることができる。	車止め(鉄製ポール等)の設置	R4年度	村道
村道長野線	大桑村大字長野 村営住宅長野中団地付近	変則的な交差点で見通しが悪い。バス停付近に転落の危険があるか所がある。	防護柵の設置	R5年度	村道
村道大島中央線	大桑村大字須原 (株)宮地組付近	カーブ箇所に塀があり見通しが悪い。	速度抑止看板	R4年度	村道
村道野尻川向線	大桑村大字野尻 JR管理隧道内(竹沢付近)	隧道内路面の凸凹。大雨時に浸水することがある。	舗装改修	R5年度	村道
村道本町庭の畑線	大桑村大字野尻 庭の畑橋(JR跨線橋)付近	道路側溝の蓋が劣化し割れている。	ラバーポール設置	R5年度	村道
村道林線	大桑村大字野尻 上在集会所付近	見通しが悪く、下りは速度が出やすい。登校時間に自動車の交通量が多い。	速度抑止看板	R4年度	村道
庭の畑橋 (村道本町庭の畑線)	大桑村大字野尻 庭の畑橋(JR跨線橋)付近	橋梁点検の結果判定Ⅲになっており、耐震性能を有していない。	北側に歩道付きの車道橋へ架替え	R15年度	村道