大桑小学校通学路安全点検箇所（須原地区）

○村道川北一号線
　大沢２号橋付近

　道路幅が狭く、冬季路面が凍結する。橋付近から大沢に降りることができる。

○県道（一）上松南木曽線
　中尾平工場団地から和村橋の間

　右岸道路開通により交通量増。
　木曽川側の住宅から歩道側への横断が不安。



○村道伊奈川一号線
　村営住宅須原
　サニーハイツ付近

　住宅側から歩道側への横断歩道が無い。

○村道越坂線
　村営住宅越坂団地付近

　道路幅が狭く、法面側にガードレールが無い。

○村道田光線
　水沢２号橋

　欄干が低く、変形している。